



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd. Mississauga, Ontario Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT WYNN'S SLICK & SHINE (N° DE PIÈCE 52634)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887

NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE MÉLANGE
 FORMULE CHIMIQUE 52634
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES MÊME QUE LE NOM DU PRODUIT
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE LUBRIFIANT/APPRÊT

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
HEXANE	37	110-54-3	N.D.	N.D.
ESSENCE MINÉRALE	5	64742-88-7	N.D.	N.D.
PROPANE/ISOBUTANE	50	74-98-6	N.D.	N.D.
INGRÉDIENT NON DANGEREUX	3			

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE AÉROSOL
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) 50 P.P.M.
 DENSITÉ 0,6
 TENSION DE VAPEUR 45 (PRESSION MANOMÉTRIQUE EN LB/PO² DANS LE CONTENANT)
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) 4,0
 TAUX D'ÉVAPORATION > 4
 POINT D'ÉBULLITION (°C) - 40 À 199 °C
 POINT DE CONGÉLATION (°C) S.O.
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) LÉGÈRE
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) > 95
 pH S.O.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE N.D.

NOM DU PRODUITWYNN'S SLICK & SHINE

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ..... OUI

SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? LE JET OU LES VAPEURS SONT TRÈS INFLAMMABLES LORSQU'ILS SONT
..... EXPOSÉS À LA CHALEUR, AUX ÉTINCELLES OU À LA FLAMME NUE.

MOYENS D'EXTINCTION..... UTILISER DE L'EAU, UN BROUILLARD D'EAU, DE LA POUDRE CHIMIQUE OU
..... DU DIOXYDE DE CARBONE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES..... LES CONTENANTS AÉROSOL PEUVENT SE ROMPRE S'ILS SONT
CHAUFFÉS

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE -40C T.C.C.

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) 12,0

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) 1,8

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C)..... S.O.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION CO₂, CO, H₂O, ACIDES HALOGÈNES, PHOSGÈNE.

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE TRAITER COMME UN CONTENANT SOUS PRESSION.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE..... S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE OUI

SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS..... OUI

SI OUI, LESQUELS? MÉTAUX ACTIFS, COMBURANTS PUISSANTS.

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? N.D.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX..... CO₂, H₂O, ACIDES HALOGÈNES, PHOSGÈNE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE.....OUI

ABSORPTION DERMIQUE.....OUI

CONTACT OCULAIRE.....OUI

INHALATIONOUI

INHALATION CHRONIQUEOUI

INGESTIONOUI

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË – INHALATION : DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES. PEAU : ROUGEURS. INGESTION :
VOMISSEMENTS.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE – PEUT CAUSER DES ÉTOURDISSEMENT OU LA NARCOSE (FORTES
CONCENTRATIONS DE VAPEURS). CAUSE LA DÉLIPIDATION DE LA PEAU. LES EFFETS SONT RÉVERSIBLES. UNE EXPOSITION
À LONG TERME (DES ANNÉES) AUX VAPEURS PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX POUMONS, AU FOIE OU AUX REINS. ON A
SIGNALÉ QUE LES SOLVANTS RÉPERTORIÉS AFFECTAIENT LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.

LIMITES D'EXPOSITION 50 P.P.M. (BASÉ SUR L'HEXANE).

NOM DU PRODUITWYNN'S SLICK & SHINE

PROPRIÉTÉ IRRITANTE..... N.D.

SENSIBILISATION AU PRODUIT SENSIBILISATION DE LA PEAU APRÈS UNE EXPOSITION
..... À LONG TERME.

PRODUITS SYNERGIQUES..... AUCUN CONNU.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ AUCUN DES INGRÉDIENTS N'EST CONSIDÉRÉ
..... CANCÉROGÈNE.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) PAS NÉCESSAIRES POUR VAPORISER LE PRODUIT.

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER)..... LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER)..... UTILISER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME SI LA VALEUR
LIMITE D'EXPOSITION EST DÉPASSÉE.

AUTRES (PRÉCISER)..... MANCHES LONGUES, PANTALONS.

INSTALLATION TECHNIQUE..... VENTILATION PAR ASPIRATION À LA SOURCE.

PROCÉDURES - FUTES/DÉVERSEMENTS UTILISER UNE MATIÈRE ABSORBANTE POUR RÉCUPÉRER LA MATIÈRE.
..... METTRE LA MATIÈRE DANS DES CONTENANTS. ÉLIMINER COMME DES
..... DÉCHETS DANGEREUX.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS NE PAS PERCER LES CONTENANTS NI LES INCINÉRER, MÊME S'ILS
SONT VIDES. ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTS MUNICIPAUX,
..... PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION MANIPULER COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATION EN AÉROSOL. NE
..... PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES DÉPASSANT 120 °F.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE TENIR À DISTANCE DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DE LA FLAMME
..... NUE.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION UTILISER BIEN DE CONSOMMATION (AAR-D) DU DOT U.S.

NOM DU PRODUITWYNN'S SLICK & SHINE

SECTION 08 : PREMIERS SOINS

INHALATION : DONNER DE L'OXYGÈNE ET APPELER UN MÉDECIN.

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR – APPELER UN MÉDECIN

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX : RINCER LES YEUX ET LA PEAU À L'EAU – APPELER UN MÉDECIN

AUTRES RENSEIGNEMENTS

TROUBLES MÉDICAUX GÉNÉRALEMENT AGGRAVÉS PAR L'EXPOSITION : MALADIE DU COEUR, TROUBLES RESPIRATOIRES.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE 2005-08-15

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :